



CURRICULUM VITAE

INFORMAÇÃO PESSOAL

Nome	REAPTE, LDA.
Sede	Rua Diogo Bernardes nº 10 A/B – 2700-238 Amadora, PORTUGAL
Contactos	Telm. 916276611 Tel. 214945554 www.reapte.pt , www.blog.reapte.pt
Correio electrónico	reapte@reapte.pt
Data de constituição	23 De Fevereiro de 1967
Capital Social	6000 Euros
Numero de Contribuinte	500 228 035
Oficina/Atelier	Rua Diogo Bernardes nº. 10 A/B – 2700-238 Amadora
Sócio Gerente	Rui Tiago Lourenço Devesa – Téc. Prof. Conservação e Restauro de Metais



	• Datas	2010
• Principais actividades e responsabilidades		Reparação de portas e janelas da incineradora – Quinta da Regaleira Fornecimento de portas em chapa em 4mm, montagem com ferragens, pintura a preto de alta temperatura.
	• Datas	2010
• Principais actividades e responsabilidades		Reparação de portas de minas de agua – Quinta da Regaleira – Sintra Remoção, reparação, colocação de fechaduras, pintura e montagem.
	• Datas	2009
• Principais actividades e responsabilidades		Esculturas em aço inox polido – Escultora Fernanda Fragateiro Montagem de algumas peças em inox polido, soldadura a tig, rectificação e polimento no local.
	• Datas	2009
• Principais actividades e responsabilidades		Ferragens para janelas e portas de estufa – Quinta da Regaleira Execução de replicas de ferragens em falta, através de fundição, forjagem e cinzelagem.
	• Datas	2009
• Principais actividades e responsabilidades		Radiadores de ferro fundido de estufa – Quinta da Regaleira Remoção, decapagem, reparação de fracturas, execução de apoios novos em ferro forjado, metalização, aplicação de primário epóxico e acabamento a poliuretano, montagem.
	• Datas	2009
• Principais actividades e responsabilidades		Caldeira de ferro fundido de estufa – Quinta da Regaleira Limpeza e tratamento de tubos, remoção de caldeira, decapagem, execução de peças em falta, metalização, pintura e montagem no local. Execução de grade de apoio nova segundo desenho da antiga.
	• Datas	2009
• Principais actividades e responsabilidades		Grades da capela – Quinta da Regaleira Desmontagem, reparação, decapagem e metalização a quente, aplicação de primário epóxico e acabamento de poliuretano, montagem. As redes de latão foram limpas, reparadas e fixas com parafusos de inox.
	• Datas	2009
• Principais actividades e responsabilidades		Replica de busto de Sophia de Mello Breyner Anderson – Escultor António Duarte Fundição, acabamento através de cinzelagem, polimento, oxidação, e montagem no local.
	• Datas	2009
• Principais actividades e responsabilidades		Conservação e restauro de cata-vento e para raios do Palácio e Capela - Quinta da Regaleira Limpeza, desmontagem, substituição e montagem de peças, aplicação de camada de protecção.
Integrados na Equipa da J.R. Dias Lda.	• Datas	2009
• Principais actividades e responsabilidades		Portão em ferro do Parque da Liberdade - Sintra Remoção, reparação, fundição e cinzelagem de peças em falta, decapagem e metalização, aplicação de primário epóxico, acabamento a poliuretano, montagem, colocação de novo sistema de rodízios.



- Datas 2009
Contador do sec. XVI – Cliente particular
- Principais actividades e responsabilidades Execução de replicas de ferragens em falta, através de fundição, forjagem e cinzelagem.
- Datas 2008
Portão do Jardim do Parque da Liberdade - Sintra
- Principais actividades e responsabilidades Desmontagem e montagem, decapagem, desempenho, execução de elementos em falta, metalização, aplicação de primário epóxico e acabamento a poliuretano. Colocação de novos elementos de fixação.
- Datas 2008
"Hommage à Pessoa" em Bronze do Escultor Belga Jean Michel Folon – CML
- Principais actividades e responsabilidades Colocação de espigões em aço inox, aplicação de nova patine, aplicação de camada de protecção.
- Datas 2008
Acabamento de peças do Escultor Espiga Pinto
- Principais actividades e responsabilidades Decapagem, cinzelagem, polimento, oxidação e aplicação de verniz meio brilho.
- Datas 2007
Grades do palácio Quinta da Regaleira – Sintra
- Principais actividades e responsabilidades Decapagem, desempenho, execução de elementos em falta, metalização, aplicação de primário epóxico e acabamento a poliuretano. Fixação com chumbo.
- Datas 2007/2008
Monumento a Júlio de Castilho – Miradouro de Santa Luzia
- Principais actividades e responsabilidades Limpeza e tratamento de superfície metálica. Aplicação de camada de protecção. Limpeza de material pétreo, refechamento de juntas e aplicação de anti-grafitti.
- Datas 2007
Reforço e pintura de estrutura de vitral – Igreja de S. Francisco de Paula – Lisboa
- Principais actividades e responsabilidades Desmontagem de painéis centrais, limpeza e tratamento de estrutura metálica, limpeza de vidros, reparação de painel central, colocação de reforço em aço inox, pintura de estrutura, montagem de painéis segundo modelo original, aplicação de massa de vidraceiro pigmentada.
- Datas 2007
Execução de réplica de cabeça de Leão – Quinta da Regaleira/Palácio - Sintra
- Principais actividades e responsabilidades Execução de moldes em silicone, fundição, cinzelagem, tornearia e acabamento a niquelagem a fosco.
- Datas 2006/2007
Statua, Lda.
- Equipa que integramos Esculturas em alvenaria e cimento – Tribunal Militar – Campo de St^a. Clara
- Principais actividades e responsabilidades Limpeza, abertura de juntas, tratamento de elementos em ferro, fechamento de juntas, aplicação de biocida, execução de peças em falta, execução de cintas em aço inox e pintura.



- Datas 2006
- Principais actividades e responsabilidades Candeeiro em latão torneado séc. XX - Particular
Limpeza, aplicação de cera
- Datas 2006
- Principais actividades e responsabilidades Shiva em latão fundido séc. XX – Particular
Limpeza, execução de dedo em falta, estabilização e aplicação de cera pigmentada.
- Datas 2006
- Principais actividades e responsabilidades Cinco balanças em ferro do séc. XX – Particular
Limpeza, estabilização, consolidação com resinas e fibras, aplicação de cera
- Datas 2006
- Principais actividades e responsabilidades Quatro tocheiros em latão séc. XIX – Particular
Limpeza, aplicação de cera pigmentada
- Datas 2006
- Principais actividades e responsabilidades Quatro moinhos de especiarias em latão e ferro do séc. XX – Particular
Limpeza e estabilização, aplicação de cera microcristalina
- Datas 2006
- Principais actividades e responsabilidades Candeeiro em folha-de-flandres e casquinha do séc. XX – Quinta da Penha Longa
Limpeza e estabilização da peça, colocação de novos vidros.
- Datas 2006
- Principais actividades e responsabilidades Estatueta de um guerreiro em bronze do séc. XX – Quinta da Penha Longa
Limpeza química, reconstituições com resina epóxida, execução de réplica de machado em cobre, estabilização e aplicação de cera microcristalina.
- Datas 2006
- Principais actividades e responsabilidades Cruz em latão com banho de ouro, finais do séc. XIX – Capela da Quinta da Regaleira
Limpeza e aplicação de cera microcristalina.
- Datas 2006
- Principais actividades e responsabilidades Restauro de grade da cabeceira da capela – Quinta da Regaleira Sintra
Substituição de parte inferior severamente corroída. Execução e colocação de novas peças, utilizando-se o processo de rebtagem. Decapagem e pintura com primário epóxido e acabamento a tinta preta de poliuretano. Limpeza e estabilização de rede em latão.
- Datas 2005
- Principais actividades e responsabilidades Caneta em prata do séc. XVIII
Fixação e recolocação dos fios e ornamentos em prata, reintegração cromática



- Principais actividades e responsabilidades
 - Datas 2005

Corrimão em ferro e bronze da Quinta da Regaleira
Montagem e execução de novos suportes em aço inox 316.
- Principais actividades e responsabilidades
 - Datas 2005

Replica de portão em ferro do principio do séc. xx, (arquitecto Luigi Manini). – Palácio da Quinta da Regaleira

Estrutura em ferro com ferro T de 30 e 20 mm. Execução das ferragens, fechadura, trancas, maçanetas, dobradiças em alpaca. Cinzelagem, polimento, pintura aplicação de vidros com massa de vidraceiro.
- Principais actividades e responsabilidades
 - Datas 2005

Portão em ferro da Capela da Quinta da Regaleira

Eliminação dos empenos, metalização a quente, pintura com tinta epóxida. Limpeza e reabilitação da fechadura, estilo francês, em latão.
- Principais actividades e responsabilidades
 - Datas 2005

Duas lanternas em casquinha do séc. XVIII, uma lanterna em casquinha do séc. XIX – Quinta da Penha Longa.

Limpeza, estabilização do latão, substituição de algumas partes interiores em folha de ferro, cinzelagem de novos elementos.
- Principais actividades e responsabilidades
 - Datas 2005

Portão do antigo Hotel de Avis séc. XVIII – Quinta da Penha Longa

Execução de elementos em falta, metalização a quente, pintura com tinta epóxida da estrutura em ferro. Limpeza, conservação e estabilização dos bronzes, execução de ornamentos por fundição, acabamento de cinzelagem.
- Principais actividades e responsabilidades
 - Datas 2005

Statua, Lda.
Porca de Murça e Pelourinho

Limpeza da cantaria, abertura e fecho de juntas, consolidação, aplicação de hidrofugante e anti – grafitti.
- Principais actividades e responsabilidades
 - Datas 2005

Maria da Fonte – Jardim da Parada – Lisboa

Execução de foice em bronze.
- Principais actividades e responsabilidades
 - Datas 2004 - 2005

Statua, Lda.
Maria da Fonte – Jardim da Parada – Lisboa

Limpeza da cantaria, colagem dos braços, abertura e fecho de juntas, aplicação de hidrofugante e anti – grafitti.



- Datas 2004
- Equipa que integrámos Statua, Lda.
Convento dos Cardaes
- Principais actividades e responsabilidades Limpeza das cantarias da nave e do altar-mor, restauro dos embrechados.

- Datas 2004
- Principais actividades e responsabilidades Quinta da Regaleira – Sintra
Recolocação da cauda no Leão em zinco (patamar dos Deuses): soldadura a estanho da zona de encaixe e fractura. Rectificação da zona soldada, cinzelagem e patine.

- Datas 2004
- Principais actividades e responsabilidades Quinta da Regaleira – Sintra
Remoção, restauro e colocação das portadas do terceiro piso, laboratório e torres do palácio: remoção de vidros, substituição de peças muito corroidas, colocação de chapas em inox, colocação de madeiras novas, colocação de novos parafusos, reparação e tratamento de ferragens, reparação de fechaduras, execução de ornamentos para janelas do piso intermédio, decapagem, metalização, lacagem, colocação de novo sistema de fixação.

- Datas 2004
- Equipa que integrámos Nova Conservação, Lda.
Lago do Neptuno – Largo D. Estefânia - Lisboa
- Principais actividades e responsabilidades Limpeza de cantarias, abertura de juntas, fechamento de juntas em profundidade com mástique e preenchimento, aplicação de camada de protecção. Restauro de apoio do tridente

- Datas 2003/2004
- Equipa que integrámos Nova Conservação, Lda.
Zimbório da Sé de Évora
- Principais actividades e responsabilidades Aplicação de biocida, limpeza de cantarias, abertura de juntas, limpeza de juntas, injeção em profundidade de MTX, fechamento de juntas, micro-estucagem, consolidação. Participamos ainda na desmontagem de estrutura metálica, situada no topo do zimbório.

- Datas 2003
- Equipa que integrámos Nova Conservação, Lda.
Zimbório da Sé de Évora
- Principais actividades e responsabilidades Tratamento dos caixilhos das janelas: desempenho, decapagem, metalização e lacagem.

- Datas 2003
- Equipa que integrámos Statua – Atelier de Escultura Conservação e Restauro, Lda.
Estátua de D. José I – Lisboa
- Principais actividades e responsabilidades Remoção de graffitis, aplicação de camada de protecção.

- Datas 2003
- Principais actividades e responsabilidades Museu da Cidade – Lisboa
Tratamento dos arcos das janelas e portas (interior): limpeza, consolidação, patines e aplicação de camada de protecção.



- Datas 2002
Museu Arqueológico do Carmo – Lisboa
- Principais actividades e responsabilidades Fixação de três crucifixos, de uma janela gótica e de dois mosaicos romanos nas paredes: criação de suportes em aço inox, preparação da parede e fixação das peças.
- Datas 2002
- Equipa que integrámos Statua – Atelier de Escultura Conservação e Restauro, Lda.
Museu Arqueológico do Carmo – Lisboa
- Principais actividades e responsabilidades Limpeza e conservação do túmulo de D. Constança: limpeza a laser.
- Datas 2002
- Equipa que integrámos Nova Conservação, Lda.
Teatro Nacional Dona Maria II – Lisboa
- Principais actividades e responsabilidades Limpeza e conservação de algumas partes da galeria da entrada principal: limpeza, fechamento de juntas e nova aplicação de cera, com polimento.
- Datas 2002
- Equipa que integrámos Statua – Atelier de Escultura Conservação e Restauro, Lda.
Mosteiro da Serra do Pilar – Vila Nova de Gaia
- Principais actividades e responsabilidades Limpeza e conservação da fonte central do claustro: limpeza, desmontagem e montagem, consolidação e reabilitação com colocação de nova canalização.
- Datas 2002
- Equipa que integrámos Statua – Atelier de Escultura Conservação e Restauro, Lda.
Museu Arqueológico do Carmo – Lisboa
- Principais actividades e responsabilidades Limpeza e conservação do túmulo do Rei D. Fernando: limpeza a laser da arca, tampa e leões. Consolidação de algumas partes.
- Datas 2002
- Principais actividades e responsabilidades Basílica da Estrela – Lisboa
Limpeza de cruz em bronze, que se encontra no topo da fachada.
- Datas 2001
- Principais actividades e responsabilidades Basílica da Estrela – Lisboa
Desmontagem, limpeza, conservação e restauro, execução de nova estrutura e montagem, dos metais dos cata-ventos das torres sineiras.
- Datas 2001
- Equipa que integrámos Statua – Atelier de Escultura Conservação e Restauro, Lda.
Chafariz d'El Rei – Loures
- Principais actividades e responsabilidades Limpeza e conservação: limpeza de crostas negras e colonização biológica, aplicação de biocida, remoção de graffitis, abertura de juntas, preenchimento de juntas, aplicação de camada de protecção.