



方法1



方法2



やり方はどちらでも構いませんが、誤差が少ない方法がベストです。

センサーについて

できれば既製品がいいです。1°C以内が許容範囲。誤差 0.5°C以内がベスト。



<https://amzn.to/3tB8kdi>



<https://www.akiba-led.jp/product/1496>